CR01
QUAIARA

CR02
CA' QUAIARA

CR03
CORTE PALU'

CR04
CORTE CLELIA

CR05
CORTE STELLINA

CR06
PIZZAL

CR07
CORTE MATILDE

CR08
CANOVA

CR09

CR10

CR11
CASARIA

CR12
CORTE BARCHETTI

CR13
CORTE PRADELLA

CR14
MOLINO DI SOTTO

CR15
LE CAPANNE

CR16
LA CASARIA

CR17
CAMPO DEL GAL

CR18
ROCCHETTO

CR19
CORTE FONTANON

CR20
EX ESSICATOI

CR21
CA' BIANCA

CR22
CORTE MONTECIE

CR23
CALIARE

CR24
IL LOGHINO

CR25
CORTE PRADON

CR26
VOLPINI

CR27

CR28
MURIELLO

CR29
VILLANOVA

CR30
COLOMBARO LA

CR31
CAPELLINA

CR32
TURBINA

CR33
QUISTELLO

SCHEDATURA DEGLI EDIFICI RURALI EX ART. 10 L.R. 24/85

DENOMINAZIONE: **EX ESSICCATOI DI TABACCO**
NUMERO CORTE: CR/20



Individuazione degli edifici all'interno del territorio comunale

estratto ortofoto

ESTRATTI CATASTALI

ESTRATTO CATASTO STORICO ANNO 1906 SCALA 1:2000



ESTRATTO CATASTO ANNO 2017 SCALA 1:2000 CON AMBITO CORTE - FOGLIO: 33

SCHEMA DEGLI INTERVENTI PREVISTI



N. CORTE	NOME CODICE EDIFICIO	GRADO PROTEZIONE	PRESCRIZIONI PUNTUALI
CR 20	EX ESSICATOI DI TABACCO		Per gli edifici AH-AI-AJ-AJ1 si dispone che: a) vengano ripristinati i portici (anche quelli rovinati); b) vengano ricomposte con la pendenza originaria (minore) le coperture dei portici (superfetative), c) non vengano tamponati i portici.
	AH	4	
	AI	4	
	AJ	4	
	AJ1	4	
	AK	6	

PLANIMETRIE STATO DI FATTO

ESTRATTO C.T.R. SCALA 1:5000



ESTRATTO C.T.R. CON CONI VISUALI SCALA 1:2000



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

FOTO 4

SCHEDA B	COMUNE DI MOZZECANE PROVINCIA DI VERONA	SCHEDA UNITÀ EDILIZIA CODICE: AH

EDIFICIO INDIVIDUATO AI SENSI DELLA:

- LEGGE 1089		- L.R. 24/85	√
- LEGGE 1497		- O ASSIMILABILE	
- L.R. 58			

NUMERO PIANI:	3
VOLUME MC.	2.100
SUPERFICIE COP. MQ	300

TIPOLOGIA:

- ISOLATO	√
- IN CORTINA	
- A CORTE	
- A SCHIERA	
- ALTRO	

CONTESTO AMBIENTALE:

- A PARCO		- BROLO	
- GIARDINO		- CENTRO STORICO	
- ORTO		- NUCLEO RURALE	√
- SCOP. A DEST. AGRICOLA		- ALTRO	

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO: 1901-1945

INTERVENTI SUCCESSIVI:

DI MODESTA ENTITÀ	
DI PESANTE ENTITÀ	

PARTICOLARI DI RILIEVO:

ARCHITETTONICO	
SCULTOREO	
PITTORICO	

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

STRUTTURE VERTICALI:		STATO DI CONSERVAZIONE:	
LEGNO		buono	
COTTO	√	mediocre	
SASSO		cattivo	√
ALTRO			

STRUTTURE ORIZZONTALI:		STATO DI CONSERVAZIONE:	
FERRO		buono	
LATEROCEMENTO		mediocre	
C.A.		cattivo	√
LEGNO	√		

COPERTURE:		STATO DI CONSERVAZIONE:	
LATERIZIO	√	buono	
LEGNO		mediocre	
LAMIERA		cattivo	√
ALTRO			

STATO DI CONS. COMPLESSIVO:	CATTIVO
STATO DI CONS. STRUTTURE:	CATTIVO

SCHEDA B	COMUNE DI MOZZECANE PROVINCIA DI VERONA	SCHEDA UNITÀ EDILIZIA CODICE: AI

EDIFICIO INDIVIDUATO AI SENSI DELLA:

- LEGGE 1089		- L.R. 24/85	√
- LEGGE 1497		- O ASSIMILABILE	
- L.R. 58			

NUMERO PIANI:	3
VOLUME MC.	700
SUPERFICIE COP. MQ	100

TIPOLOGIA:

- ISOLATO	
- IN CORTINA	√
- A CORTE	
- A SCHIERA	
- ALTRO	

CONTESTO AMBIENTALE:

- A PARCO		- BROLO	
- GIARDINO		- CENTRO STORICO	
- ORTO		- NUCLEO RURALE	√
- SCOP. A DEST. AGRICOLA		- ALTRO	

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO: 1901-1945

INTERVENTI SUCCESSIVI:

DI MODESTA ENTITÀ	
DI PESANTE ENTITÀ	

PARTICOLARI DI RILIEVO:

ARCHITETTONICO	
SCULTOREO	
PITTORICO	

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

STRUTTURE VERTICALI:		STATO DI CONSERVAZIONE:	
LEGNO		buono	
COTTO	√	mediocre	
SASSO		cattivo	√
ALTRO			

STRUTTURE ORIZZONTALI:		STATO DI CONSERVAZIONE:	
FERRO		buono	
LATEROCEMENTO		mediocre	
C.A.		cattivo	√
LEGNO	√		

COPERTURE:		STATO DI CONSERVAZIONE:	
LATERIZIO	√	buono	
LEGNO		mediocre	
LAMIERA		cattivo	√
ALTRO			

STATO DI CONS. COMPLESSIVO:	CATTIVO
STATO DI CONS. STRUTTURE:	CATTIVO

SCHEDA B	COMUNE DI MOZZECANE PROVINCIA DI VERONA	SCHEDA UNITÀ EDILIZIA CODICE: AJ

EDIFICIO INDIVIDUATO AI SENSI DELLA:

- LEGGE 1089		- L.R. 24/85	√
- LEGGE 1497		- O ASSIMILABILE	
- L.R. 58			

NUMERO PIANI:	3
VOLUME MC.	1.120
SUPERFICIE COP. MQ	160

TIPOLOGIA:

- ISOLATO	
- IN CORTINA	√
- A CORTE	
- A SCHIERA	
- ALTRO	

CONTESTO AMBIENTALE:

- A PARCO		- BROLO	
- GIARDINO		- CENTRO STORICO	
- ORTO		- NUCLEO RURALE	√
- SCOP. A DEST. AGRICOLA		- ALTRO	

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO: 1901-1945

INTERVENTI SUCCESSIVI:

DI MODESTA ENTITÀ	
DI PESANTE ENTITÀ	

PARTICOLARI DI RILIEVO:

ARCHITETTONICO	
SCULTOREO	
PITTORICO	

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

STRUTTURE VERTICALI:		STATO DI CONSERVAZIONE:	
LEGNO		buono	
COTTO	√	mediocre	
SASSO		cattivo	√
ALTRO			

STRUTTURE ORIZZONTALI:		STATO DI CONSERVAZIONE:	
FERRO		buono	
LATEROCEMENTO		mediocre	
C.A.		cattivo	√
LEGNO	√		

COPERTURE:		STATO DI CONSERVAZIONE:	
LATERIZIO	√	buono	
LEGNO		mediocre	
LAMIERA		cattivo	√
ALTRO			

STATO DI CONS. COMPLESSIVO:	CATTIVO
STATO DI CONS. STRUTTURE:	CATTIVO

il rilevatore _____

SCHEDA B	COMUNE DI MOZZECANE PROVINCIA DI VERONA	SCHEDA UNITÀ EDILIZIA CODICE: AJ1

EDIFICIO INDIVIDUATO AI SENSI DELLA:

- LEGGE 1089		- L.R. 24/85	√
- LEGGE 1497		- O ASSIMILABILE	
- L.R. 58			

NUMERO PIANI:	3
VOLUME MC.	940
SUPERFICIE COP. MQ	112

TIPOLOGIA:

- ISOLATO	√
- IN CORTINA	
- A CORTE	
- A SCHIERA	
- ALTRO	

CONTESTO AMBIENTALE:

- A PARCO		- BROLO	
- GIARDINO		- CENTRO STORICO	
- ORTO		- NUCLEO RURALE	√
- SCOP. A DEST. AGRICOLA		- ALTRO	

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO: 1901-1945

INTERVENTI SUCCESSIVI:

DI MODESTA ENTITÀ	
DI PESANTE ENTITÀ	

PARTICOLARI DI RILIEVO:

ARCHITETTONICO	
SCULTOREO	
PITTORICO	

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

STRUTTURE VERTICALI:		STATO DI CONSERVAZIONE:	
LEGNO		buono	
COTTO	√	mediocre	
SASSO		cattivo	√
ALTRO	√		

STRUTTURE ORIZZONTALI:		STATO DI CONSERVAZIONE:	
FERRO		buono	
LATEROCEMENTO		mediocre	
C.A.		cattivo	√
LEGNO	√		

COPERTURE:		STATO DI CONSERVAZIONE:	
LATERIZIO	√	buono	
LEGNO		mediocre	
LAMIERA		cattivo	√
ALTRO			

STATO DI CONS. COMPLESSIVO:	CATTIVO
STATO DI CONS. STRUTTURE:	CATTIVO

SCHEDA B	COMUNE DI MOZZECANE PROVINCIA DI VERONA	SCHEDA UNITÀ EDILIZIA CODICE: AK

EDIFICIO INDIVIDUATO AI SENSI DELLA:

- LEGGE 1089		- L.R. 24/85	√
- LEGGE 1497		- O ASSIMILABILE	
- L.R. 58			

NUMERO PIANI:	1
VOLUME MC.	72
SUPERFICIE COP. MQ	36

TIPOLOGIA:

- ISOLATO	√
- IN CORTINA	
- A CORTE	
- A SCHIERA	
- ALTRO	

CONTESTO AMBIENTALE:

- A PARCO		- BROLO	
- GIARDINO		- CENTRO STORICO	
- ORTO		- NUCLEO RURALE	√
- SCOP. A DEST. AGRICOLA		- ALTRO	

EPOCA IMPIANTO ORIGINARIO: 1962-1981

INTERVENTI SUCCESSIVI:

DI MODESTA ENTITÀ	
DI PESANTE ENTITÀ	

PARTICOLARI DI RILIEVO:

ARCHITETTONICO	
SCULTOREO	
PITTORICO	

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI:

STRUTTURE VERTICALI:		STATO DI CONSERVAZIONE:	
LEGNO		buono	
COTTO		mediocre	√
SASSO		cattivo	
ALTRO	√		

STRUTTURE ORIZZONTALI:		STATO DI CONSERVAZIONE:	
FERRO	√	buono	
LATEROCEMENTO		mediocre	√
C.A.		cattivo	
LEGNO			

COPERTURE:		STATO DI CONSERVAZIONE:	
LATERIZIO		buono	
LEGNO		mediocre	√
LAMIERA	√	cattivo	
ALTRO			

STATO DI CONS. COMPLESSIVO:	MEDIOCRE
STATO DI CONS. STRUTTURE:	MEDIOCRE