
CR01 QUAIARA CR02 CA' QUAIARA CR03 CORTE PALU' CR04 CORTE CLELIA CR05 CORTE STELLINA CR06 PIZZAL CR07 CORTE MATILDE CR08 CANOVA CR09 CR10 CR11 **CASARIA** CR12 CORTE BARCHETTI CR13 CORTE PRADELLA CR14 MOLINO DI SOTTO **CR15** LE CAPANNE CR16 LA CASARIA CR17 CAMPO DEL GAL CR18 ROCCHETTO CR19 CORTE **FONTANON CR20 EX ESSICATOI** CR21 CA' BIANCA CR22 CORTE MONTECIE CR23 CALIARE CR24 IL LOGHINO CR25 CORTE **PRADON** CR26 VOLPINI **CR27** CR28 MURIELLO CR29 VILLANOVA CR30 COLOMBARO LA **CR31** CAPELLINA CR32 TURBINA CR33

QUISTELLO

# SCHEDATURA DEGLI EDIFICI RURALI EX ART. 10 L.R. 24/85

DENOMINAZIONE: CORTE BARCHETTI

NUMERO CORTE: CR/12



Individuazione degli edifici all'interno del territorio comunale



estratto ortofoto




# **ESTRATTI CATASTALI**

#### ESTRATTO CATASTO STORICO ANNO 1906 SCALA 1:2000




ESTRATTO CATASTO ANNO 2017 SCALA 1:2000 CON AMBITO CORTE - FOGLIO: 10





# **SCHEMA DEGLI INTERVENTI PREVISTI**



N. CORTE	NOME CODICE EDIFICIO	GRADO PROTEZIONE	PRESCRIZIONI PUNTUALI
	CORTE BAF	RCHETTI	
CR 12	BC	4	
	BD	4	
	BE	5	
	BF	4	
	BG	4	
	ВН	5	
	BI	5	




### **PLANIMETRIE STATO DI FATTO**

ESTRATTO C.T.R. SCALA 1:5000



ESTRATTO C.T.R. CON CONI VISUALI SCALA 1:2000





# **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**







# FOTO 3



FOTO 4




### FOTO 5



FOTO 6



FOTO 7





SCHEDA	COMUNE DI MOZZECANE	SCHEDA UNITÀ EDILIZIA			
В	PROVINCIA DI VERONA	CODICE:	ВС		
EDIFICIO INDIVIDUATO AI SENSI DELLA:					
- LEGGE 1089 - LEGGE 1497 - L.R. 58	- L.R. 24/85 - O ASSIMILABILE	<b>√</b>			
NUMERO PIANI: VOLUME MC. SUPERFICIE COP. MQ	2 600 100				
TIPOLOGIA:					
- ISOLATO - IN CORTINA - A CORTE - A SCHIERA - ALTRO	<b>√</b>				
CONTESTO AMBIENTALE:					
- A PARCO - GIARDINO - ORTO - SCOP. A DEST. AGRICOLA	- BROLO - CENTRO STORICO - NUCLEO RURALE - ALTRO	v ·			
EPOCA IMPIANTO ORIGINARI	O: 1901-1945				
INTERVENTI SUCCESSIVI:					
DI MODESTA ENTITÀ DI PESANTE ENTITÀ	A				
PARTICOLARI DI RILIEVO:					
ARCHITETTONICO					
SCULTOREO	Ħ				
PITTORICO					
CARATTERISTICHE COSTRUT	TIVE E MATERIALI:				
STRUTTURE VERTICALI:	STATO DI CONSERVAZIONE:				
LEGNO COTTO SASSO ALTRO	buono  ✓ mediocre cattivo	V			
STRUTTURE ORIZZONTALI:	STATO DI CONSERVAZIONE:				
FERRO LATEROCEMENTO C.A. LEGNO	buono mediocre cattivo	V			
COPERTURE:	STATO DI CONSERVAZIONE:				
LATERIZIO LEGNO LAMIERA ALTRO	buono mediocre cattivo	4			
STATO DI CONS. COMPLESSIV		]			
STATO DI CONS. STRUTTURE:	MEDIOCRE				



SCHEDA	COMUNE DI MOZZECANE	SCHEDA UNITÀ EDILIZIA			
В	PROVINCIA DI VERONA	CODICE:	BD		
EDIFICIO INDIVIDUATO AI SENSI DELLA:					
- LEGGE 1089 - LEGGE 1497 - L.R. 58	- L.R. 24/85 - O ASSIMILABILE	V			
NUMERO PIANI: VOLUME MC. SUPERFICIE COP. MQ	1 1.920 240				
TIPOLOGIA:					
- ISOLATO - IN CORTINA - A CORTE - A SCHIERA - ALTRO	√				
CONTESTO AMBIENTALE:					
- A PARCO - GIARDINO - ORTO - SCOP. A DEST. AGRICOLA	- BROLO - CENTRO STORICO - NUCLEO RURALE - ALTRO	V			
EPOCA IMPIANTO ORIGINARI	O: 1901-1945				
INTERVENTI SUCCESSIVI:					
DI MODESTA ENTITÀ DI PESANTE ENTITÀ					
PARTICOLARI DI RILIEVO:					
ARCHITETTONICO	$\neg$				
SCULTOREO	Ħ				
PITTORICO					
CARATTERISTICHE COSTRUT	TIVE E MATERIALI:				
STRUTTURE VERTICALI:	STATO DI CONSERVAZIONE:				
LEGNO COTTO SASSO ALTRO	buono √ mediocre cattivo	V			
STRUTTURE ORIZZONTALI:	STATO DI CONSERVAZIONE:				
FERRO LATEROCEMENTO C.A. LEGNO	buono mediocre cattivo	V			
COPERTURE:	STATO DI CONSERVAZIONE:				
LATERIZIO LEGNO LAMIERA ALTRO	buono mediocre cattivo	<u> </u>			
STATO DI CONS. COMPLESSIV					
STATO DI CONS. STRUTTURE:	MEDIOCRE				



SCHEDA	COMUNE DI MOZZECANE	SCHEDA UNITÀ EDILIZIA			
В	PROVINCIA DI VERONA	CODICE:	BE		
EDIFICIO INDIVIDUATO AI SENSI DELLA:					
- LEGGE 1089 - LEGGE 1497 - L.R. 58	- L.R. 24/85 - O ASSIMILABILE	√			
NUMERO PIANI: VOLUME MC. SUPERFICIE COP. MQ	1 1.200 200				
TIPOLOGIA:					
- ISOLATO - IN CORTINA - A CORTE - A SCHIERA - ALTRO	<b>√</b>				
CONTESTO AMBIENTALE:					
- A PARCO - GIARDINO - ORTO - SCOP. A DEST. AGRICOLA	- BROLO - CENTRO STORICO - NUCLEO RURALE - ALTRO	v ·			
EPOCA IMPIANTO ORIGINARI	O: DOPO IL 1981				
INTERVENTI SUCCESSIVI:					
DI MODESTA ENTITÀ DI PESANTE ENTITÀ					
PARTICOLARI DI RILIEVO:					
ARCHITETTONICO	П				
SCULTOREO	Ħ				
PITTORICO					
CARATTERISTICHE COSTRUT	TIVE E MATERIALI:				
STRUTTURE VERTICALI:	STATO DI CONSERVAZIONE:				
LEGNO COTTO SASSO ALTRO	buono √ mediocre cattivo	4			
STRUTTURE ORIZZONTALI:	STATO DI CONSERVAZIONE:				
FERRO LATEROCEMENTO C.A. LEGNO	buono mediocre cattivo	V			
COPERTURE:	STATO DI CONSERVAZIONE:				
LATERIZIO LEGNO LAMIERA ALTRO	buono mediocre cattivo	v			
STATO DI CONS. COMPLESSIV					
STATO DI CONS. STRUTTURE:	CATTIVO				



SCHEDA	COMUNE DI MOZZECANE	SCHEDA UNITÀ EDILIZIA			
В	PROVINCIA DI VERONA	CODICE:	BF		
EDIFICIO INDIVIDUATO AI SENSI DELLA:					
- LEGGE 1089 - LEGGE 1497 - L.R. 58	- L.R. 24/85 - O ASSIMILABILE	<b>√</b>			
NUMERO PIANI: VOLUME MC. SUPERFICIE COP. MQ	2 600 100				
TIPOLOGIA:					
- ISOLATO - IN CORTINA - A CORTE - A SCHIERA - ALTRO	√				
CONTESTO AMBIENTALE:					
- A PARCO - GIARDINO - ORTO - SCOP. A DEST. AGRICOLA	- BROLO - CENTRO STORICO - NUCLEO RURALE - ALTRO	V			
EPOCA IMPIANTO ORIGINARI	O: 1901 - 1945				
INTERVENTI SUCCESSIVI:					
DI MODESTA ENTITÀ DI PESANTE ENTITÀ	A				
PARTICOLARI DI RILIEVO:					
ARCHITETTONICO					
SCULTOREO	ੂ⊟				
PITTORICO					
CARATTERISTICHE COSTRUT	TIVE E MATERIALI:				
STRUTTURE VERTICALI:	STATO DI CONSERVAZIONE:				
LEGNO COTTO SASSO ALTRO	buono  ✓ mediocre cattivo	<u>v</u>			
STRUTTURE ORIZZONTALI:	STATO DI CONSERVAZIONE:				
FERRO LATEROCEMENTO C.A. LEGNO	buono mediocre cattivo	V			
COPERTURE:	STATO DI CONSERVAZIONE:				
LATERIZIO LEGNO LAMIERA ALTRO	buono mediocre cattivo	V			
STATO DI CONS. COMPLESSIV					
STATO DI CONS. STRUTTURE:	MEDIOCRE				



SCHEDA	COMUNE DI MOZZECANE	SCHEDA UNITÀ EDILIZIA			
В	PROVINCIA DI VERONA	CODICE:	BG		
EDIFICIO INDIVIDUATO AI SENSI DELLA:					
- LEGGE 1089 - LEGGE 1497 - L.R. 58	- L.R. 24/85 - O ASSIMILABILE	<b>√</b>			
NUMERO PIANI: VOLUME MC. SUPERFICIE COP. MQ	1 1.920 240				
TIPOLOGIA:					
- ISOLATO - IN CORTINA - A CORTE - A SCHIERA - ALTRO	√				
CONTESTO AMBIENTALE:					
- A PARCO - GIARDINO - ORTO - SCOP. A DEST. AGRICOLA	- BROLO - CENTRO STORICO - NUCLEO RURALE - ALTRO	v ·			
EPOCA IMPIANTO ORIGINARI	O: 1901 - 1945				
INTERVENTI SUCCESSIVI:					
DI MODESTA ENTITÀ DI PESANTE ENTITÀ	P				
PARTICOLARI DI RILIEVO:					
ARCHITETTONICO	П				
SCULTOREO	Ħ				
PITTORICO					
CARATTERISTICHE COSTRUT	TIVE E MATERIALI:				
STRUTTURE VERTICALI:	STATO DI CONSERVAZIONE:				
LEGNO COTTO SASSO ALTRO	buono  √ mediocre cattivo	4			
STRUTTURE ORIZZONTALI:	STATO DI CONSERVAZIONE:				
FERRO LATEROCEMENTO C.A. LEGNO	buono mediocre cattivo	V			
COPERTURE:	STATO DI CONSERVAZIONE:				
LATERIZIO LEGNO LAMIERA ALTRO	buono mediocre cattivo	V			
STATO DI CONS. COMPLESSIV					
STATO DI CONS. STRUTTURE:	CATTIVO				



SCHEDA	COMUNE DI MOZZECANE	SCHEDA UNITÀ EDILIZIA			
В	PROVINCIA DI VERONA	CODICE:	ВН		
EDIFICIO INDIVIDUATO AI SENSI DELLA:					
- LEGGE 1089 - LEGGE 1497 - L.R. 58	- L.R. 24/85 - O ASSIMILABILE	<b>√</b>			
NUMERO PIANI: VOLUME MC. SUPERFICIE COP. MQ	2 300 100				
TIPOLOGIA:					
- ISOLATO - IN CORTINA - A CORTE - A SCHIERA - ALTRO	√				
CONTESTO AMBIENTALE:					
- A PARCO - GIARDINO - ORTO - SCOP. A DEST. AGRICOLA	- BROLO - CENTRO STORICO - NUCLEO RURALE - ALTRO	V			
EPOCA IMPIANTO ORIGINARI	O: DOPO IL 1981				
INTERVENTI SUCCESSIVI:					
DI MODESTA ENTITÀ DI PESANTE ENTITÀ	P				
PARTICOLARI DI RILIEVO:					
ARCHITETTONICO	П				
SCULTOREO	Ħ				
PITTORICO					
CARATTERISTICHE COSTRUT	TIVE E MATERIALI:				
STRUTTURE VERTICALI:	STATO DI CONSERVAZIONE:				
LEGNO COTTO SASSO ALTRO	buono √ mediocre cattivo	V			
STRUTTURE ORIZZONTALI:	STATO DI CONSERVAZIONE:				
FERRO LATEROCEMENTO C.A. LEGNO	buono mediocre cattivo	V			
COPERTURE:	STATO DI CONSERVAZIONE:				
LATERIZIO LEGNO LAMIERA ALTRO	buono mediocre cattivo	V			
STATO DI CONS. COMPLESSIV					
STATO DI CONS. STRUTTURE:	MEDIOCRE				



SCHEDA	COMUNE DI MOZZECANE	SCHEDA UNITÀ EDILIZIA	
В	PROVINCIA DI VERONA	CODICE:	BI
EDIFICIO INDIVIDUATO AI SEN	SI DELLA:		
- LEGGE 1089 - LEGGE 1497 - L.R. 58	- L.R. 24/85 - O ASSIMILABILE	4	
NUMERO PIANI: VOLUME MC. SUPERFICIE COP. MQ	1 1.968 328		
TIPOLOGIA:			
- ISOLATO - IN CORTINA - A CORTE - A SCHIERA - ALTRO	V		
CONTESTO AMBIENTALE:			
- A PARCO - GIARDINO - ORTO - SCOP. A DEST. AGRICOLA	- BROLO - CENTRO STORICO - NUCLEO RURALE - ALTRO	4	
EPOCA IMPIANTO ORIGINARI	0: 1962 - 1981		
INTERVENTI SUCCESSIVI:			
DI MODESTA ENTITÀ DI PESANTE ENTITÀ	A		
PARTICOLARI DI RILIEVO:			
ARCHITETTONICO	_		
SCULTOREO	Ħ		
PITTORICO			
CARATTERISTICHE COSTRUT	TIVE E MATERIALI:		
STRUTTURE VERTICALI:	STATO DI CONSERVAZIONE:		
LEGNO COTTO SASSO ALTRO	buono  ✓ mediocre cattivo	<b>v</b>	
STRUTTURE ORIZZONTALI:	STATO DI CONSERVAZIONE:		
FERRO LATEROCEMENTO C.A. LEGNO	buono mediocre cattivo	V	
COPERTURE:	STATO DI CONSERVAZIONE:		
LATERIZIO LEGNO LAMIERA ALTRO	buono mediocre cattivo	<b>V</b>	
STATO DI CONS. COMPLESSIV		1	
STATO DI CONS. STRUTTURE:	MEDIOCRE		